



Anwendung: Pneumatik, allgemeiner Maschinenbau, Vakuum-technik, Handhabungstechnik, Fördertechnik

Medium: Gefilterte, geölte oder ölfreie Druckluft und neutrale Medien

Werkstoff: Messing

Betriebsdruck: max. 10bar



Typ VR4/....

Artikel	Eingänge	Ausgänge	L	H	B	E	F
VR4/3-MS	2x G1	3x G1/2	150	40	38	50	25
VR4/4-MS		4x G1/2	200				
VR4/5-MS		5x G1/2	250				
VR4/6-MS		6x G1/2	300				
VR4/7-MS		7x G1/2	350				
VR4/8-MS		8x G1/2	400				
VR4/9-MS		9x G1/2	450				
VR4/10-MS		10x G1/2	500				
VR4/11-MS		11x G1/2	550				
VR4/12-MS		12x G1/2	600				

Typ VR5/....

Artikel	Eingänge	Ausgänge	L	H	B	E	F
VR5/3-MS	2x G1¼	3x G1/2	150	42,5	48	50	25
VR5/4-MS		4x G1/2	200				
VR5/5-MS		5x G1/2	250				
VR5/6-MS		6x G1/2	300				
VR5/7-MS		7x G1/2	350				
VR5/8-MS		8x G1/2	400				
VR5/9-MS		9x G1/2	450				
VR5/10-MS		10x G1/2	500				
VR5/11-MS		11x G1/2	550				
VR5/12-MS		12x G1/2	600				